

DANMARK GRØNLAND OG FÆRØERNE

AIC B
55/08



AIM/Aeronautical Information Management
Ellebjergervej 50
DK-2450 Copenhagen SV
Denmark
TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22
E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk

31 JUL 2008

AIC B 55/08. EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2008-66

(Annullerer AIC B 20/07)

EASA har udsendt en ny Safety Information Bulletin (SIB), tidligere benævnt Safety Information Notice (SIN).

Den omhandler "**Wide Cylinder Flange Engines that are equipped with a Front Crankcase-mounted Propeller Governor**".

Denne SIB er tidligere udsendt af FAA som Special Airworthiness Information Bulletin (SAIB) NE-08-32 dateret 3. juli 2008 og som Lycoming Service Instruction (SI) 1343B dateret 15. juni 2007.

EASA har siden 2006 udsendt mere end 100 SIN/SIB. Derfor har de indført et søgefilter der letter muligheden for at finde de SIN/SIB der er relevant for netop jeres behov.

SIB udsendes, hvor alvorlig sikkerhedsmæssige områder er identificeret, områder der ikke umiddelbar er design relaterede og derfor ikke udsendes som ADs.

Luffartøjsere/brugere, operatører, værksteder er forpligtiget til at gøre sig bekendt med disse Bulletiner og foretage fornøden aktion.

Se omtalte og andre SIB på:

http://www.easa.eu.int/ws_prod/c/c_sin.php

(TLA)